

## 目录

- 项目描述
- 项目验证
- 评估结果&注意事项
- 配置清单
- 售后服务

## 01 项目描述

## 1 方案信息

- 检测要求: 检测孔是否存在
- 产品种类: 1
- 检测精度: 满足要求
- 检测节拍: 60 pcs/min
- 检测时工件运动速度(m/s): 0
- 产品大小: 90\*90 mm

## 2 应用场景

## 02 项目验证

## 1 方案布局图



系统布局示意图

## 2 相机选型与参数

相机工作距离示意图



核心参数表

型号	MV-SC6016M-00C-NNN/V2
相机类型	智能相机
相机接口类型	Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)
相机像素	1408 * 1024
镜头型号	MVL-HF1228M-6MPE
光源型号	OPT-FC100

## 3 工作流程

检测流程图



## 03 评估结果&amp;注意事项

## 现场环境

① 风险点  
现场环境光照不稳定可能导致检测误判

解决方案  
使用面光源提供稳定照明，降低环境光干扰

## 相机安装

① 风险点  
相机安装位置偏差可能导致视野覆盖不全

解决方案  
通过精密调节支架确保相机垂直对准工件中心


## 物料一致性

① 风险点  
工件表面反光差异可能影响检测稳定性

解决方案  
采用漫射光源降低金属表面反光干扰

## 04 配置清单

## 1 系统构成



系统硬件配置示意图

相机个数 = 1, 镜头个数 = 1, 光源个数 = 1

## 2 详细配置清单

序号	名称	型号	单位	数量	厂家
1	智能相机	MV-SC6016M-00C-NNN/V2	台	1	HIKVISION
2	镜头	MVL-HF1228M-6MPE	个	1	HIKVISION
3	光源	OPT-FC100	个	1	OPT

## 05 售后服务

## 服务承诺

④ 提供7x24小时技术支持服务

④ 30分钟内响应技术咨询

④ 提供免费软件升级服务

## 联系方式

服务热线: 0535-2162897

电子邮箱: info@ytzrtx.com

官方网站: www.ytzrtx.com

公司地址: 山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号

内1号