

目录

- 项目描述
- 项目验证
- 评估结果&注意事项
- 配置清单
- 售后服务

① 项目描述


1 方案信息

- 检测要求: 定位
- 产品种类: 1
- 检测精度: 5
- 检测节拍: 10
- 检测时工件运动速度(m/s): 0
- 产品大小: 100*100*100

2 应用场景

② 项目验证

1 方案布局图



2 相机选型与参数

相机工作距离示意图

