

# 视觉AI方案

-  评估结果&注意事项
  -  配置清单
  -  售后服务

- ✓ 检测节拍: 20pcs/min
  - ✓ 检测时工件运动速度(m/s):1
  - ✓ 产品大小:20\*20mm

10



编辑

- 1

3



相机快门速度过慢，可能会导致图像质量波动。解决方法：提高快门速度。

## 果&注意事项

用激光定位仪辅助安装，确保相机垂直对  
区域

## 04 配置清单

### 1 系统构成

环形光源

键鼠(附属品)

A diagram of a 4-pin DIP package. The package is a rectangular plastic case with four pins protruding from the bottom. Pin 1 is the top-left pin, and Pin 2 is the top-right pin. Both pins are labeled with a small '1' or '2' inside a square.



- - 4 显示器
  - 5 工控机

# 售后服务

8

- 山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号  
内1号